



Setor: BRAÇO DE DIREÇÃO

Produto	Código Líder	Descrição	Aplicação	Código Original	Código Fornecedor
	LD931001	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	A/C/D 10-20.../84 DIREÇÃO MECANICA	3817956	BRA6010
	LD931002	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	A/C/D 10-20.../84 DIREÇÃO MECANICA	3767052	BRP6008
	LD931003	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	S10 BLAZER TODOS	26054962	BRA3520
	LD931005	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	S10 BLAZER TODOS	26046110	BRP0461
	LD931006	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	A/C/D 10-20 85/... DIREÇÃO HIDRAULICA	94634078	BRA3038
	LD931007	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	A/C/D 10- 85/... DIREÇÃO HIDRAULICA	94651679	BRP3037
	LD931008	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	A/C/D 10-20 85/... DIREÇÃO MECANICA	94634079	
	LD931009	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	D20 92/... DIREÇÃO HIDRAULICA	52256814	BRP3040
	LD931010	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	BANDEIRANTE DIREÇÃO HIDRULICA	4540918003	

	LD931011	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	HILUX 2.8 3L 4X4 97/00 SW4 2.8 3L 4X4 93/96	4549039365	
	LD931012	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	HILUX 2.8 3L 4X4 97/00	4540135240	
	LD931013	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO C/LIMITADOR	HILUX 3.0 4X4 01/05	4549039456	
	LD931014	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO C/LIMITADOR	HILUX 3.0 4X4 97/05	4540135270	
	LD931015	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	L200 2.5 96/02 PAJERO TDS 4X4 96/02	MB907272	
	LD931016	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	L200 2.5 96/02 PAJERO TDS 4X4 96/02	MB241423	
	LD931017	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	L200 2.5 GLS 01/... PAJERO 4X4 01/...	MB522811	
	LD931018	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	L200 SPORT 02/... PAJERO SPORT 02/...	MR592134	
	LD931019	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	L200 SPORT 02/... PAJERO SPORT 02/...	MB344654	
	LD931022	BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO	FRONTIER .../07 XTERRA.../07	485303S525	
	LD931023	BRAÇO PITMAN DE DIREÇÃO	FRONTIER .../07 XTERRA.../07	485023S525	
	LD931852	BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO	FONTIER 98/07	585603S525	852 ADACOPLAM