



Sector: REPARO E POLIA

| Produto | Código Líder | Descrição | Aplicação | Código Original | Código Fornecedor |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|  | LD406 | POLIA ALETADA DO ALTERNADOR - PINTADA | KOMBI / BRASILIA | | |
|  | LD404 | POLIA DE DINAMO ZINCADA | LINHA VW | 0409031095 | |
|  | LD403 | POLIA DE DINAMO | LINHA VW | 0409031095 | |
|  | LD402 | TAMPA DO CARTER | VW | 113115179 | |

Rua Dr. Nabor Campos, 28, Novo Eldorado, Contagem, MG, CEP 32341-520